LDM-HELPER-PK. В состав платы входят 8 полумостовых силовых ключей и 8 опторазвязанных ключей, 8 ключей на базе ULN2003.

Phoca PDF